

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

USER INFORMATION

R99 Seal




Antibakteriální obličejová maska tvarovaná Antibacterial curved face mask

CZ 65% POLYESTER, 20% VÍSKÓZA, 15% POLYPROPYLEN **SK** 65% POLYESTER, 20% VÍSKÓZA, 15% POLYPROPYLEN **DE** 65% POLYESTER, 20% VÍSKOSE, 15% POLYPROPYLEN **EN** 65% POLYESTER, 20% VISCOSSE, 15% POLYPROPYLENE **PL** 65% POLIESTER, 20% WISKOZA, 15% POLIPROPYLEN **HU** 65% POLIÉSZTER, 20% VÍSKÓZ, 15% POLIPROPILÉN **RO** 65% POLIESTER, 20% VISCOZA, 15% POLIPROPYLEN **BG** 65% ПОЛИЕСТЕР, 20% ВИСКОЗА, 15% ПОЛИПРОПИЛЕН **EE** 65% POLIESTER, 20% VÍSKOOS, 15% POLÜPROPÜLEEN **ES** 65% POLIÉSTER, 20% VISCOSA, 15% POLIPROPILENO **HR** 65% POLIESTER, 20% VÍSKOZA, 15% POLIPROPILEN **IT** 65% POLIESTERE, 20% VISCOSA, 15% POLIPROPILENE **LT** 65% POLIESTERS, 20% VÍSKOZE, 15% POLIPROPILENS **LV** 65% POLIESTERIS, 20% VÍSKOZE, 15% POLIPROPIELE-
NAS **SI** 65% POLIESTER, 20% VÍSKOZA, 15% POLIPROPILEN **FR** 65% POLYESTER, 20% VISCOSSE, 15% POLYPROPYLENE



Před použitím obličejové masky si umyjte ruce.

Wash your hands before wearing a face mask.



Ujistěte se, že maska bude nasazena správnou stranou.

Ensure the proper side of the mask faces outwards.



Masku umístěte do středu obličeje a poté upevněte šňůrky.

Mask must be located in the middle of the face, after can be tighten.



Elastické šňůrky upevněte okolo uší.

Secure the elastic strings over your ears.



Ujistěte se, že máte zcela zakrytá ústa a nos.

Ensure your mouth and nose is fully covered.




Nedotýkejte se masky během nošení.

Do not touch the mask while using it.



Pro opakované použití sterilizujte nad párou při max. 90 °C po dobu 10 sekund.

For repeat use sterilize the mask by steam up to 90 °C for 10 sec.



Ujistěte se, že je maska neponičená a je znovu připravena k použití. Možno použít až 15x.

Ensure the mask is without any defects and ready to wear again. Can be used up to 15 times.

Skladování a likvidace

Neskladujte na místech s přímým nebo silným slunečním světlem.

Skladujte na čistém a suchém místě.

Skladujte v teplotním rozmezí -5 °C až +50 °C.

Použitý materiál likvidujte v souladu s národními předpisy.

Storage and disposal

Do not store in direct or strong sunlight.

Store in clean and dry conditions.

Store in temperature range -5 °C to +50 °C.

Dispose of used material in accordance with national regulations.